

EasyEDA 實作教學

助教戰

History

- 2020/10/15 109-1 戰更新
 - Copper area 補充
- 2020/10/20 109-1 戰更新
 - 改版更換名詞，SCH Lib 改為Symbol，PCB 改為Footprint
- 2020/11/21 109-1 戰更新
 - 鋪銅常見問題
- 2020/02/23 109-2 戰更新
 - DRC 佈線檢查
- 2020/04/06 109-2 戰更新
 - P.19 焊盤大小

大綱 Outline

- 專案建立
 - 原理圖 Schematic
 - 印刷電路板 PCB
- 元件庫建立
 - Symbol (原Schematic Lib)
 - Footprint (原PCB Lib)
- 建立原理圖
 - 放置元件
 - 連接電路
 - 元件編號與命名
 - 連結Library
- PCB
 - 從Schematic 轉檔
 - 電路佈線與鋪銅
 - DRC線路檢查
 - 檔案列印與匯出


專案建立

介面介紹

工具欄


齒輪: 語言與快捷鍵設定

帳號登入




新增專案資料夾

New > Project




新增原理圖Schematic

右鍵專案資料夾>
New Schematic



新增印刷電路板

右鍵專案資料夾>
New PCB




新增印刷電路板(2)

注意:

雖然Copper Layer選2，
但實際上我們只用**單面板**，
所以我們的鋪銅只用下層
板(**Bottom Layer**)。

板子的大小可以後續再調
整。




元件庫建立


新增元件庫Symbol (Schematic Lib)

- New
>Symbol

註: Symbol為2020改版前的
Schematic Lib




Symbol(Schematic)工具箱



Pin 腳設定

按Q 更改顯示單位!! mil 或是mm



1. 腳位名稱
2. 腳位編號
3. 腳位編號spice(模擬)
4. 顯示
5. Pin腳長度
6. 旋轉

註:
左鍵按住後，
按〈空白建〉可以旋轉。


Symbol(Schematic) 繪製

- 可以直接借Library內的圖進行修改!!

1. 從Library內搜尋相似的元件

Symbol (SCH Libs): 以元件**型號**搜尋

Footprint(PCB Libs): 以元件**封裝**搜尋




2. 放置到Schematic 後，


即可複製到你的Symbol (Schematic Lib)內修改。

或是點選Edit 即可逕行修改。


或是按愛心加到我的最愛



3. 修改完成




2.5 直接點PCB圖就可以編輯Footprint




Symbol(Schematic Lib) 存檔

- 資料夾> Save

1. 命名



2. Library> My Libraries 找到檔案




Footprint (PCB)工具箱

註1:

焊盤(Pad):孔外有鋪銅,層跟層之間**沒有**連接。

導孔(Via):孔外有鋪銅,層跟層之間**有**連接。(雕刻機無法)

孔 (Hole):孔外無鋪銅,層層沒有連接。 (螺絲等物理卡榫使用)



在外洗電路板中:

Pad和Via 都會被做成電鍍通孔(Plated Through Hole, PTH)

Hole 則是非電鍍通孔(Non Plated Through Hole, NPTH)

Start | *FinalProject | *NEW_PCB | 14 Pin Transformer | *NEWPCBLIB

1. 直線 2. 焊盤Pad 3. 導孔Via 4. 文字 5. 曲線 6. 弧線 7. 圓

8. 孔Hole 9. 插入圖片 10. 量角器 11. 多邊形鋪滿 12. 測距 13. 矩形

選取與拖曳

原點定位

圖層管理:
鉛筆為目前的圖層

註2:
Top: 上層鋪銅
Bottom: 下層鋪銅
TopSilk: 上層印絲
用來繪製元件的外框, 無電性。

Layers and Objects

All	Copper	Non-Copper	Object
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Selected Objects 0

Canvas Attributes

Units: mm

Background: #000000

Grid

Visible Grid: Yes

Grid Color: #FFFFFF

Grid Style: line

Snap: Yes

Grid Size: 2.500mm

Snap Size: 0.100mm

Alt Snap: 0.100mm

Other

Routing Width: 0.254mm

Routing Angle: 45°

Remove Loop: No

Cut SilkScreen: Yes

Custom Attributes

Package:

Pre: U?

3DModel:

Contributor: a83100914

Add Parameter

Mouse-X: 39.000mm

Mouse-Y: -12.600mm

Mouse-DX: 41.110mm

Mouse-DY: 23.707mm

測量單位

按Q 更改顯示單位!
mil 或是mm

網格大小

鼠標間距

細調間距(按Alt鍵)


封裝名稱

編號開頭

滑鼠座標

Footprint(PCB Lib) 繪製(1)Pad 設定

Pad 設定



鋪銅型狀與直徑

鑽孔型狀與直徑


雕刻機只能圓形

孔間鍍銅(雕刻機無法)

座標:
搭配座標可以
更精準繪製

Footprint(PCB Lib) 存檔

- Library > Footprint(PCB Libs)




如何決定孔徑與焊盤(Pad)直徑？

- 基本概念

- 孔徑比測量值多0.1~0.2mm，過大會使焊錫流到另一面。
- 焊盤大約比孔徑多0.5~1倍的孔徑(直徑)
- 1. 焊盤大小跟元件走線的粗細有關，而走線的粗細取決於元件的功率等級。也就是電力級元件電流較大，所以焊盤大和走線粗;反之，控制級元件電流小，所以焊盤小和走線細。
- 2. 越大功率，越粗的元件可以有較大的焊盤。

- 建議:


- 這次限制的最小走線線徑是1mm。
- 所以低瓦數的電阻、電容，或是IC的訊號腳位等，焊盤都不要>1mm，否則會看起來像是小叮噹的手。



附圖左邊是孔徑0.6mm的電阻，右邊是孔徑1.2mm的電阻。下到上分別為多0.5、1、1.5倍孔徑的狀況。
(左邊為0.9mm、1.2mm、1.5mm;
右邊為1.8mm、2.4mm、3.0mm)


Schematic 原理圖繪製

元件放置 (1)EELib 放置



- EELib>
 - 在右下角選擇規格>
 - 左鍵在圖紙上即可放置
- 適用於通用規格的原件，如：
 - 電阻
 - (R, AXIAL)
 - 電容
 - (C, CAP, CP)
 - (RAD, RADIAL, Rect, DISC, AXIAL)
 - 二極體
- EELib放置原理圖之後，可以再從Libraries的system搜尋到對應的Footprint再去修改


元件放置 (2)Library 放置




這個欄位代表對應的Footprint
如果只想要Symbol的話，
也可以之後用Footprint Manager進行修改。

- 自己畫的元件
- 已知型號或是封裝的元件如：
 - 型號:Symbol (SCH Libs)
 - UC3845
 - PC817
 - IRF740
 - 封裝: Footprint(PCB Libs)
 - DIP-8
 - TO-220

連結電路 Wiring Tools



接線範例 109-2





快速編號 Annotate

- 左鍵點選元件
即可更改參數

1. 數值or型號
2. 編號
3. 轉換至PCB
4. 加入元件清單

註：
BOM
(Board of Material)
5. 封裝

Part Attributes	
Name	8.2k
Display Name	Yes
Prefix	R12
Prefix Display	Yes
Convert to PCB	Yes
Add into BOM	Yes
Locked	No
Edit Symbol...	
Report Error...	
Custom Attributes	
Package	AXIAL-0.3
Package Disp...	No
Supplier	Unknown
Supplier Part	




- 鉛筆圖案 Edit> Annotate

連結Library (1) 準備PCB

- 這部分要讓Symbol的腳位和Footprint的腳位做對應。
- 預先完成項目：
 - 自己畫Footprint PCB
 - 修改現成的Footprint PCB
 - 將已經存在的Footprint PCB加入我的最愛

把現成的PCB加入最愛




- Tools > Footprint Manager

連結Library (2) Footprint Manager


1. 選取元件
可以Shift一次選取多個

編號_名稱_Footprint



Schematic 的編號/名稱

PCB 孔的編號




腳位無法對應時會變成紅色


建立PCB

PCB 轉檔

- 要先存檔!!
Convert>Convert PCB




- 轉檔完成
- 在繼續後續步驟之前，請先列印一張1:1的圖確認PCB是否符合實際大小。



PCB 佈線


- 使用Track工具佈線
- 按**H**可以把相通點的線給反白!!

- 記得調成Bottom Layer



背景顏色

調整線寬
轉角處理45最優





PCB 鋪銅




1. Copper Area

- 選擇電性



鋪銅層
隔離寬度: 電性
不同電性之間的距離
焊盤連結方式



更改後記得要按Rebuild

如果內部有不同電性的點會繞開




2. Solid Region

發現雕刻機讀檔時出現漏洞的狀況。
經測試後，發現Copper Area可以正常重疊，
但是Solid Region重疊後會有問題。



請優先使用Copper Area! (2020/05/01)

註: Copper Area 只能在BoardOutline形成的框框裡鋪銅




如果內部有不同電性的點會出現XXX

PCB 鋪銅常見問題 1. Keep Island



如果Keep Island 選 No ，則沒有碰到Pad或是銅線的鋪銅就會消失！


PCB 鋪銅常見問題 2. Clearance




Clearance 就是”線距的限制”，
她為了保持1mm clearance，
所以就會被下面的U2_6的形狀影響。

中途修改Schematic後，更新連線


- 1. Import Change





- 2. Import Change



佈線檢查 DRC (Design Rule Check)




- 檢查線路是否符合規範
 - 設定檢查條件 Design Rule
 - 最窄路徑 Track Width
 - 線路安全距離 Clearance
 - 最小孔徑 Via Diameter
 - 執行檢查 Check DRC
 - 在左邊 Design Manager 列出紅色 X
 - 點擊紅色叉叉就會跳到不服合規範的位子，並有橙色 X 指示。



繪製成型框 BoardOutLine

成型框為PCB板的物理外框


註: Copper Area 只能在BoardOutLine
形成的框框裡鋪銅



階段性存檔習慣


舉例：

1. 元件確認
2. 元件大致擺放位置
3. 第1次佈線.....第N-1次佈線
4. 第N次佈線(佈線最終版)
5. 第1次鋪銅.....第N-1次鋪銅
6. 第N次鋪銅
7. 通過DRC (最終版)



列印1:1圖


1.File>Export>PDF



注意: 多層彩色列印時，點選空白處，需要先把背景調成白的!!

Background


#FFFFFF



匯出 Altium 檔(功能尚未完整，不使用)


File>Export>Altium

No, export Altium > Download





目前的Altium轉檔會出現，
無法輸出大面積鋪銅的問題!!

所以改用Generate Fabrication File(Gerber)




匯出雕刻檔案



DRC: Design Rule Check

佈線規則上的檢查，如果沒有設定的話就先跳過吧




成型框 ✓
下層鋪銅 ✓
下層防焊層
鑽孔檔 ✓
上層鋪銅
上層防焊層

這次雕刻單面板只需要：
成型框、下層鋪銅、鑽孔檔


雙面板：
成型框、下層鋪銅、鑽孔檔、上層鋪銅

雕刻機設定 EasyEDA的檔案


大部分選Protel就可以



新增檔案





鑽孔檔選DRL



專案協作與檔案共享

專案協作權限



- 1. 對著專案資料夾右鍵>Member
- 2. 跳出一個新視窗，點右上角Add members
- 3. 使用連結或是Email邀請協作



如何和同學分享繪製的Library?

- 在搜尋欄位找尋同學的名稱
 - 選擇User 就可以找到對應的名稱的人。
- 在同學的個人頁面點Library
 - 就可以找到同學做的元件了!

點這裡搜尋



大概就是這樣啦，有甚麼問題
再問囉~