



# Adams 原廠練習題精選-中文版

(教材編碼: ADM701, V2017)

譯者: 林勁維 (Pike)

編校: 賴群峯 (Ray Lai)

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/ray-lai-motion-analysis>

# 必讀！



此文件翻譯自 Adams 原廠英文教材 ADM701 V2017 , 共精選了8個範例! 適合對 Adams 操作已有基礎的使用者。若是毫無基礎者, 建議先參考另一份文件 “**Adams 範例實作練習 (基礎篇)**” (詳見臉書: **MSC Software Taiwan**) 。

此外, 提供以下重要資訊:

**MSC原廠訓練課程:** <http://www.mscsoftware.com/zh-hans/page/pei-xun-ke-cheng-gong-gao>

**免費學生版軟體索取請聯繫:** [jeffrey.lee@mscsoftware.com](mailto:jeffrey.lee@mscsoftware.com) or [ray.lai@mscsoftware.com](mailto:ray.lai@mscsoftware.com)

編校者: 賴群峯 (Ray Lai), 投入軟體模擬分析工程已超過十年, 專長為機構運動分析, 並具備結構有限元分析的實務經驗。擅長 CAE 模擬分析以解決工程問題! 現任職於美商 MSC Software 公司。在此之前, Ray 在電子業(廣達電腦與台達電子)從事機構設計與模擬分析, 對產品開發與生產流程亦十分熟悉! 包括: 筆電、平板電腦、電子紙與電子書閱讀器等等。


賴群峯 Year 2019

聯絡方式: LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/ray-lai-motion-analysis>

# WORKSHOP 2


## VALVE TRAIN MECHANISM

閥門機構



# Step 1. Import File

- a. 開啟Adams View
- b. 從Welcome dialog box點選 Existing Model.
- c. 點選File Name最右邊的資料夾符號
- d. 找Exercise\_dir/mod\_2\_aview\_interface 下的 valve.cmd 並點選開啟舊檔.
- e. 點選OK




# Step 2. View the List of Keyboard Shortcuts


Adams View在操作時有很多的快捷鍵可以使用，來加快界面的操作  
若忘記快捷鍵可以利用**快捷鍵選單**來查找

也可以直接在**快捷鍵選單**點選想要使用的功能

- 將滑鼠移到空白處按右鍵，**快捷鍵選單**即會出現
- 在**快捷鍵選單**外點左鍵，**快捷鍵選單**即會關閉






# Step 3. Use the Zoom Box Shortcut



使用zoom Box快捷鍵做局部放大:


- a. 按鍵盤上的<w>
- b. 左下角的Status Bar會提示下一步
- c. 在你想要放大的區域的左上角點左鍵, 並按住
- d. Status bar顯示:drag to select size of view.
- e. 拉出一個框, 將cam圍起來.
- f. 放開左鍵, 視窗即會方法到框選區域
- g. 鍵盤按<f>就會回到原來的大小




# Step 4. View the Model from Different Angles

若要使用Admas預設好的視角查看模型，  
可以分別使用<T>、<i>、<r>快捷鍵查看  
上、等角及右視圖


大家也可以自己試試看其他的快捷鍵哦～



Top View



Isometric View





Right View

# Step 5. Rename the Parts

請按照左下角的圖將每個part重新命名

- a. 在模型樹(Model Browser), 找到在**Bodies**分支下的 PART\_1 到 PART\_5
- b. 按右鍵並選擇Rename 來重新命名
- c. 在 Rename 視窗, 根據右上角的圖來重新命名
- d. 按 OK 重新命名
- e. 重複以上步驟將其他的part也重新命名.


名稱前面的.valve  
是model的名稱,  
小心不要改到哦~



# Step 6. Inspect the Model


檢查模型的拘束條件是否建立正確:

- a. 在 Status bar 的右邊找到 **Information** tool stack 點擊右鍵展開所有選項
- b. 點選 **Model topology by constraints** tool.
- c. 查看顯示的內容
- d. 關閉視窗.





# Step 6. Inspect the Model (Cont.)

驗證模型時, Adams View 會幫忙檢查一些錯誤的模型定義, 並且提出警告, 像是: 沒有對齊的連結、沒有被固定的零件、或是在動態系統中沒有質量的零件等問題.




- 在 Status bar 的右邊找到 Information tool stack 點擊右鍵展開所有選項, 點選 Verify tool.
- 在 Information window 確認是否顯示 Model verified successfully.
- 關閉 Information window.



# Step 7. Simulate the Model

To run a simulation:


- a. 點選標籤頁 **Simulation**.
- b. 點選“Run an Interactive Simulation.”
- c. 在Simulation Control 目錄中，在 **End Time** 文字方塊 2.0.
- d. 在 **Steps** 文字方塊輸入 100.
- e. 按 **Play**.
- f. 當模擬完成後，按 **Reset** 來結束模擬.



# Step 8. Save the Simulation

將此次模擬結果存檔，以利之後與不同模擬做比較：

- a. 點選Simulation Control視窗左下角的 **Save simulation tool**.  
**Save Run Results** 視窗即會跳出
- b. 在 **Name** 文字方塊輸入此次模擬的名稱 **first\_results**.
- c. 點 **OK**.
- d. 關閉 Simulation Control 視窗.





# Step 9. Animate the Results

To Animate the results in the default mode with icons off:


- a. 按 **Simulation Control** 視窗 下面中間的按鈕來切換到**Animation Controls** 視窗.
- b. 播放動畫按 **Play**.
- c. 動畫播放完成後按 **Reset**.
- d. 若想要一幀一幀的看, 可以按 **+Inc** 或 **-Inc** 看下一幀或前一幀.
- e. 在 **+Inc** 跟 **-Inc** 中間的數字代表現在看到第幾幀.
- f. 查看完畢按 **Reset**.

若想要在看動畫是把標記打開:

- g. 在 **Animation Control** 視窗的右下角有個選項 **icons**, 把它打勾.
- h. 剩下的步驟跟 b. to f. 一樣
- i. 關閉 **Animation Control** 視窗.



# Step 10. Save Your Work




存成 .cmd 檔:

- 從 File 選單找到 Export.
- 確認 File Type 是設定成 Adams View command File.
- 在 File name 輸入 valve1, 按 OK.
- 存檔完成即可關閉 Adams View.

# WORKSHOP 4

## FALLING STONE




自由落體



# Step 1. Create a New Model

建立新的Adams模型:






- a. 開啟Adams View.
- b. 從歡迎界面點選 New Model..
- c. 將工作目錄(Working Directory)設定在 `exercise_dir/mod_04_falling_stone`.
- d. 將模型命名為 Projectile.
- e. 確認 重力(Gravity) 是設定為 Earth Normal (-Global Y).
- f. 確認 Units 是設定為 MMKS - mm, Kg, N, s, deg.
- g. 按下 OK.



# Step 2. Build the Stone

To build the stone:

- 從 View 選單中點選 Coordinate Window. 坐標視窗可以提供目前滑鼠所在的坐標
- 從 Bodies 標籤頁，點選 Rigid Body: Sphere.
- 點選完左邊視窗會產生Sphere 工具欄，從選單中點選 New Part.
- 將 Radius 前的方塊打勾.
- 在 Radius 的文字視窗輸入 (50mm).
- 將滑鼠移動到坐標(0, 0, 0)，按左鍵 建立圓球.




# Step 3. Rename the Stone

將新產生的PART重新命名：

- 從 **模型樹 (Model Browser)** 找到 **Bodies** 並點左邊的 + 號展開. 點選 **PART\_2** 圓球即會點亮.
- 在 **PART\_2** 上按右鍵, 從選單裡點選 **Rename**.
- 在 **New Name** 文字方塊, 將 **PART\_2** 改成 **Stone**, 完成後點選 **OK**.



名稱前面的 **.Projectile** 是 model 的名稱, 小心不要改到哦～



# Step 4. Set the Mass of the Stone

將質量設定為1 kg:


- a. 從模型樹(Model Browser), 找到 Bodies 下的 Stone, 按右鍵列出選單, 並點選 Modify.
- b. 在 Define Mass by 選單中, 選擇 User Input.
- c. 在 Mass 文字方塊輸入 1.0.
- d. 按 OK.



# Step 5. Create Measures for the Falling Stone

建立 y 方向的量測:

- a. 在模型樹里的Stone上按右鍵選擇 Measure, Part Measure 視窗就會出現.
- b. 在 Measure Name 文字方塊輸入這個量測的名字 displacement.
- c. 將 Characteristic 設定為 CM position, 以量測質心的位置.
- d. 將 分量(Component) 設為 Y, 以量測y方向的位置.
- e. 將 Create Strip Chart 打勾.
- f. 按 OK.
- g. 一個量測圖表即會顯示, 跑過一次模擬後, 上面即會顯示 y 方向位移對時間的曲線




# Step 5. Create Measures for the Falling Stone

接著再建立 y 方向的 速度 與 加速度  
量測:


- a. 按照前一頁的步驟進行, 打開 Part Measure 視窗
- b. 將名稱改為 velocity (acceleration)
- c. Characteristic 選擇 CM velocity (CM acceleration)
- d. 選擇 Y 分量
- e. Create Strip Chart 打勾
- f. 按 OK

速度建立完記得還有加速度哦~





# Step 6. Verify the Model

驗證模型時, Adams View 會幫忙檢查一些錯誤的模型定義, 並且提出警告, 像是: 沒有對齊的連結、沒有被固定的零件、或是在動態系統中沒有質量的零件等問題.




- a. 在 Status bar 的右邊找到 Information tool stack 點擊右鍵展開所有選項, 點選 Verify tool.
- b. 在 Information window 確認是否顯示 Model verified successfully.
- c. 關閉 Information window.



# Step 7. Run the Simulation

因為模擬時，球會一直往下掉，為了能夠觀察模擬時間內的全部過程，我們需要先把視窗縮小並往上移：


- 點選放大工具(Zoom tool) 或者也可以使用快捷鍵 z, 在視窗空白處點左鍵並向下拖移直到可以看到整個網格(Working Grid).
- 點選移動工具 (Translate tool) 或者也可以使用快捷鍵 t, 在視窗空白處點選並向上拖移直到圓球處於視窗的上端.



# Step 7. Run the Simulation

接下來要做一個1秒50步的模擬:


- a. 從標籤頁 **Simulation**, 點選 “Run an Interactive Simulation.”
- b. 在Simulation Control 目錄中, 在 **End Time** 文字方塊 1.0, 在 **Steps** 文字方塊輸入 50.
- c. 按 **Play**.
- d. 在石頭往下掉的同時, Adams會把量測的數據畫在量測圖表內
- e. 當模擬完成後, 按 **Reset** 來結束模擬.
- f. 按 動畫(Animation) 來查看模擬動畫.



# Step 8. Find the Value of the Stones Displacement

為了查看1秒後石頭的位置，我們需要將量測結果顯示在後處理界面中：




- 在 displacement 量測圖表的空白處點右鍵，找到 Plot:scht1，點選 Transfer To Full Plot.
- Adams PostProcessor 界面就會出現.
- 在 main toolbar 點選 Plot Tracking tool.
- 將滑鼠移動到曲線的最右邊，可以觀察到在移動的同時左上角X、Y的數值會變化.
- 當X顯示 1 時，Y的數值就是1秒時石頭的位置.




# Step 9. Find the Value of the Stones Velocity

按照同樣的方法我們也可以找到1秒時的速度：

- a. 將右下角的 **Surf** 打勾.
- b. 將 **Source** 設定為 **Measures**.
- c. 從 **Measure** 列表, 選擇 **velocity**.
- d. 接這按照上一步的步驟c, d, e 查看1秒時的速度
- e. 按照一樣的方式, 查看1秒時的加速度



# Step 10. Save Your Work



存成 .cmd 檔:

- 從 File 選單找到 Export.
- 確認 File Type 是設定成 Adams View command File.
- 輸入檔名, 按 OK.
- 存檔完成即可關閉 Adams View.


這個名字是可  
以改成你希望  
看到的檔案名  
稱

這個名字是  
**不可以改的**,  
它代表了你想  
要存哪個模型

# WORKSHOP 5

## PROJECTILE MOTION

拋物線運動



# Step 1. Import File

To import a file:

- 開啟Adams View.
- 從 Welcome 視窗選擇 Existing Model.


將工作目錄設定在 mod\_05\_projectile

- 點 Working Directory 最右側的資料夾符號，並在 Select Directory 視窗找到 exercise\_dir/mod\_05\_projectile.
- 點 Select folder 以選擇資料夾作為工作目錄.

開啟前次練習存檔的 projectile.cmd

- 特別注意上次存檔時 projectile.cmd 是存在 exercise\_dir/mod\_04\_falling\_stone，並不是這次的工作目錄.
- 點 File Name 最右邊之 齒輪資料夾 符號
- 在 exercise\_dir/mod\_04\_falling\_stone 資料夾中找到上次完成的 projectile.cmd.
- 如果上次沒有存檔，也可以從 exercise\_dir/mod\_04\_falling\_stone/completed/ 內找到 stone\_completed.cmd 做開啟.
- 點 OK.


這次開啟檔案的位置並  
是不在工作資料夾，記  
得把這個打勾拿掉哦～



# Step 2. Build the Plane


Build the plane:

- a. 從 **Settings** 選擇 **Working Grid**.
- b. 在 **Size: X** 文字方塊輸入 **4000**.
- c. 在 **Size: Y** 文字方塊輸入 **3000**.
- d. 在X跟Y的 **Spacing** 文字方塊都輸入 **50**, 點 **OK**.
- e. 利用快捷鍵 **z** 做縮放, 按鍵盤上的 **z** 後, 在視窗內按住滑鼠左鍵, 做上下拖移, 即可縮放, 將畫面縮小至可以看到整個工作格點(**Working Grid**)



# Step 2. Build the Plane

- a. 利用 View >Coordinate Window 來開啟 Coordinate Window
- b. 從 Bodies 標籤頁選擇 Box tool.
- c. 在Box工具欄中:
  - 設定為 On Ground.
  - 把 Length 打勾, 並在文字方塊輸入 3500 mm.
  - 把 Height 跟 Depth 打勾, 並在文字方塊輸入 100 mm.
- d. 移動滑鼠直到 Coordinate Window顯示滑鼠坐標為 0, -150, 0, 點左鍵.
- e. 白色方塊即會產生, 上個練習建立的球則會剛好在方塊的邊緣.



如果產生的方塊不是白色的，說明這個方塊並沒有放在 ground 上面，請重新設定哦～

設定為on Ground 就說明這個方塊在整個模擬過程中是不會有位移的



# Step 3. Set Up Initial Conditions

我們要將x、y方向的初速射設定為：

$$V_{x0} = 6000 \cdot \cos(60^\circ) = 3000 \text{ mm/sec}$$

$$V_{y0} = 6000 \cdot \sin(60^\circ) = 5196 \text{ mm/sec}$$


- a. 在模型樹的Bodies下找到 stone, 點右鍵, 選擇 **Modify**.
- b. 將 Category 設定為 Velocity Initial Conditions.
- c. 在 Translational velocity along 下找到 X axis 並打勾, 在後方的文字方塊輸入  $(6 * \cos(60d)(\text{m/sec}))$  或  $(3000(\text{mm/sec}))$ .
- d. 在 Translational velocity along 下找到 Y axis 並打勾, 在後方的文字方塊輸入  $(6 * \sin(60d)(\text{m/sec}))$  或  $(5196(\text{mm/sec}))$ .
- e. 按 OK.



# Step 4. Create a Measure for the Projectile Motion

我們在前一次的練習已經建立了y方向的量測，這次加上了初始速度，球不但會往下落，還會有x方向的位移，因此現在來建立x方向的量測：


- a. 在模型樹下找到 stone，點右鍵，選擇 **Measure**.
- b. 在 **Measure Name** 文字方塊輸入 **R\_displacement**.
- c. 將 **Characteristic** 設定為 **CM position**.
- d. 將 **Component** 的 **X** 打勾.
- e. **Create Strip Chart** 打勾.
- f. 點 **OK**.
- g. R\_displacement 的量測圖表就會顯示.



# Step 5. Run the Simulation

接下來進行1.5秒，步長0.02秒的模擬：


- a. 從標籤頁 Simulation, 點選 Run an Interactive Simulation(一個齒輪的符號).
- b. 在 End Time 文字方塊輸入 1.5.
- c. 把 Steps 改成 Step Size.
- d. 在 Step Size 後的文字方塊輸入 0.02.
- e. 按 Play.
- f. Adams View在求解的同時，也將結果繪製到 R\_displacement 的量測圖上.
- g. 模擬結束後，點擊 Reset.



# Step 6. Find the Time at Which the Stone Makes Contact with the Plane

看石頭飛了多遠:


- a. 從 Result 標籤頁，點選 Animation Control Dialog box.
- b. 按 Play.
- c. 當發現石頭跟地面接觸時按 Stop.
- d. 利用 +Inc 跟 -Inc 找到石頭跟地面接觸的準確時間.
- e. 視窗的左上角會顯示當下的時間
- f. 找到接觸那一剎那的時間後，按 reset.



# Step 7. Create a Point Trace of the Projectile Motion

可以利用 point trace 功能，來標記出某一點在整個模擬過程中的軌跡：


- a. 將Animation Control 視窗中的 No Trace 改成 Trace Marker.
- b. 右擊空白的文字方塊，選擇 Marker，接著選擇 Browse.
- c. Database Navigator視窗即會跳出，從中選擇 Stone 下面的 cm，按 OK 後，原本空白的文字方塊即會顯示 Stone.cm .
- d. 點擊 Play.
- e. 在動畫播放的同時，也會看到 Stone在整個模擬過程中移動的軌跡.
- f. 關閉 Animation Controls 視窗.



# Step 8. Find the Horizontal Displacement

找出石塊的水平移動距離：

- a. 在 R\_displacement 量測圖的空白處點擊右鍵，選擇 Plot: scht1, 點擊 Transfer to Full Plot.
- b. Adams PostProcessor 視窗就會出現。
- c. 點擊 Plot Tracking tool.
- d. 我們在前面的步驟已經知道了石塊接觸地面的時間，因此我們移動滑鼠，直到左上角的 X 顯示的數字等於接觸的時間
- e. 此時的 Y 就是石塊的水平移動距離。
- f. 關閉Adams PostProcessor 視窗，回到Adams View界面。




# Step 9. Save Your Work

這次存檔成 .bin 檔, bin 檔不止包含模型的資訊, 也會包含模擬的結果:

- a. 從 File 選擇 Save Database As.
- b. 在 File Name 文字方塊輸入 projectile, 點擊 OK.
- c. Adams 即會產生包含模型、模擬結果的 .bin 檔案在工作目錄裡了
- d. 關閉 Adams View.




複習一下, 如果要存成 .cmd 檔記得使用 Export 哟~



# WORKSHOP 6

## ONE DOF PENDULUM

單自由度單擺




# Step 1. Create a New Model and Build the Pendulum Link

建立新的模型:

- 開啟Adams View, 點選 **New Model** 並將工作目錄設為 **exercise\_dir/mod\_06\_pendulum**.
- Model Name** 輸入 **pendulum**, 其他的採用預設選項.
  - Gravity** 為 **Earth Normal (-Global Y)**
  - Units** 為 **MMKS - mm, Kg, N, s, deg.**

建立連桿:


- 按 F4 或從 **View>Coordinate window** 打開 **Coordinate window**.
- 從 **Bodies** 標籤頁點選 **Link tool**.
- 在跳出的 **Link**工具欄:
  - 選擇 **New Part**.
  - 將 **Length** 打勾, 並在後面的文字方塊輸入 **450 mm** 按 **Enter**.
  - 將 **Width** 打勾, 並在後面的文字方塊輸入 **20 mm** 按 **Enter**.
  - 將 **Depth** 打勾, 並在後面的文字方塊輸入 **27.5 mm** 按 **Enter**.
- 移動滑鼠, 第一個點點在 **0, 0, 0** 的位置, 第二個點在 **450,0,0** 的位置.
- 若沒辦法點到上面這兩個點, 則可以在空白處點右鍵即會出現 **LocationEvent**視窗, 輸入 **0,0,0** 按 **Apply**, 在空白處再點一次右鍵, 輸入 **450,0,0** 按 **Apply**.




# Step 2. Build Sphere Section

To build the sphere section:

- a. 從標籤頁 **Bodies** 選擇 **Sphere** tool.
- b. 在工具列:
  - 把 **New Part** 改成 **Add to part**.
  - 將 **Radius** 打勾並在文字方塊輸入 **25 mm**, 按 **Enter**.
- c. 用滑鼠左鍵點擊 **PART\_2**, 作為要加入的Part.
- d. 用滑鼠點選 **450,0,0** 作為球心的位置.





如果球跟連桿不是同一個顏色說明他們不在用一個Part地下，要重新建立圓球哦！  
特別注意是不是有把New Part改成 Add to Part



# Step 3. Rename the Pendulum

將單擺重新命名：

- a. 在模型樹右鍵點擊PART\_2, 選擇 Rename.
- b. 在 New Name 把 PART\_2 改成 pendulum, 改完後名字全稱為 .pendulum.pendulum, 按 OK






再次提醒! **不要改到前面的 .pendulum.**

# Step 4. Set the Mass


設定單擺的質量：

- a. 右鍵點擊 **Bodies** 下的 **pendulum** 並選擇 **Modify**.
- b. 將 **Define Mass by** 設定為 **User Input**.
- c. 在 **Mass** 文字方塊輸入 **2.0**.
- d. 在 **Inertia** 文字方塊 (**Ixx**, **Iyy**, **Izz**)都輸入 **0**.
- e. 在 **Center of Mass Marker** 文字視窗點右鍵, 找到 **pendulum.pendulum.cm**, 並選擇 **Modify**.
- f. 在 **Location** 文字方塊輸入 **450, 0, 0**.
- g. 按 **OK**.



# Step 4. Set the Mass


- a. 在點擊 OK 後, Adams會跳出提醒視窗, 提醒我們已經將質心的位置做更改, 現在的質心位置並不是根據CAD計算出的質心.
- b. 點選 Close 關閉視窗.
- c. 模型應該看起來如下圖:



# Step 5. Build the Pivot

To build the pivot:

- a. 從標籤頁 Connectors 選擇 Revolute joint tool.
- b. 從工具箱選擇 2 Bod-1 Loc 和 Normal to Grid (基本上是預設選項, 不用動).
- c. 點選 pendulum 作為 first body.
- d. 點選 ground (空白處) 作為 second body.
- e. 選擇 0, 0, 0 作為 location.




First body會以 location的Normal to grid的方向為轉軸, 相對於second body旋轉

# Step 6. Rename the Pivot

將Joint重新命名：

- a. 在 Model Browser 下找到 JOINT\_1 按右鍵並選擇 Rename.
- b. 在 New Name 文字方塊內，將 JOINT\_1 改成 pivot, 按 OK.



# Step 7. Create Tracking Measures

測量Joint上X方向的受力:

- 從 Model Browser 找到 **pivot** 右鍵點擊，並點選 **Measure**. Joint measure 視窗即會出現.


- 在視窗中分別填入:

- 在 **Measure Name** 文字方塊輸入 **pivot\_force\_x**.
- 將 **Characteristic** 設定為 **Force**, 並在 **Component** 選擇 **X**.
- Select **Apply**.
- 確認 **From/At** 所選擇的 Marker 是屬於pendulum的.
- 確認左下角的 **Create Strip Chart** 有打勾

測量Joint上Y方向的受力:

- 與上方的設定均相同, 只有裡那個個地方需要更改:




- 在 **Measure Name** 文字方塊輸入 **pivot\_force\_y**.
- Component** 選擇 **y**.



# Step 8. Create a Reference Marker

建立參考Marker:


- a. 在 **Bodies** 標籤頁選擇在 **Construction** 裡面的 **Marker tool**.
- b. 在Marker 工具列裡面確定是選擇 **Add to Ground** 和 **Global X**.
- c. 左鍵點選 **600, 0, 0** 作為 Marker 的位置, 或在空白處按右鍵輸入**600, 0, 0**.
- d. 在模型樹下找到 **ground**, 並找到在 **ground** 下面的 **MARKER\_6** 右鍵點擊選擇 **Rename**.
- e. 在 **New Name** 文字方塊將 **MARKER\_6** 改成 **angle\_ref**, 並點擊 **OK**.



# Step 9. Create Angle Measure

建立角度量測:

- a. 在 Design Exploration 標籤頁內點擊 Measures 裡的 Create a new Angle Measure.
- b. 在 Angle Measure 工具列 點擊 Advanced.
- c. 在 Measure Name 文字方塊 輸入 pend\_angle.
- d. 在 First Marker 文字方塊點擊右鍵, 選擇 Marker 點擊 Pick.
- e. 在pendulum的右端, 點擊右鍵便會跳出那附近所有的Marker, 點選 pendulum.cm .
- f. 在 Middle Marker 文字方塊點擊右鍵, 選擇 Marker 點擊 Pick.
- f. 在 Joint 端點擊右鍵 便會跳出那附近所有的Marker, 點選 Marker\_1 .
- a. 在 Last Marker 文字方塊點擊右鍵, 選擇 Marker 點擊 Pick.
- f. 在視窗中點選剛才建立的 angle\_ref
- g. 按 OK





# Step 10. Set Up the Initial Conditions

設定

角度位置的初始條件  $\theta_0 = 30^\circ$

角速度的初始條件  $\theta_0 = 300^\circ/\text{sec}$  :

- a. 從模型樹裡找到 Joint 下的 **pivot** 點擊右鍵, 並點擊 **Modify**. Modify joint 視窗就會出現.
- b. 點擊 **Initial Conditions**.
- c. 將 Rot. Displ. 跟 Rot. Velo.都打勾, 並分別在文字方塊輸入:
  - -30.
  - -300.
- d. 在 joint initial conditions 視窗點擊 OK.
- e. 在 modify joint 視窗點擊 OK.




# Step 11. Verify Your Model

驗證模型:

- a. 在 Status bar 最右端找到 Information tool stack(藍色圓圈中間一個i) 右擊選擇 Verify tool(黃色方塊綠色勾勾)

- 可能會有一個warning寫: the initial conditions for the joint position does not match the design configuration. 這是沒問題的.

- b. 關閉視窗





# Step 12. Run Simulation and Determine Components

進行模擬:

- 進行一個 2 秒 100 步的模擬.



To determine the global components (x, y) of the initial force supported by the pivot.

- 在 **pend\_angle** 量測圖表的空白處點右鍵, 指到 **Plot: scht1**, 並選擇 **Transfer to Full Plot**. (跟上一個 workshop 一樣)
- Adams PostProcessor 就會出現.
- 選擇 **Plot Tracking**.
- 將滑鼠移到  $t = 0$  的位置.
- 讀取 Y 的數值.
- 將下方的 **Source** 改成 **Measures**.
- 從 **Measure** 列表選擇 **pivot\_force\_x**.
- 將右側的 **Surf** 打勾.



# Step 12. Run Simulation and Determine Components (Cont.)


- j. 將滑鼠移到  $t = 0$ .
- k. 讀取Y值
- l. 從 Measure 列表選擇 pivot\_force\_y.
- m. 將滑鼠移到  $t = 0$ .
- n. 讀取Y值



# WORKSHOP 9

## LIFT MECHANISM II

舉升機構






# Step 1. Import Model and Constrain Parts

匯入模型:

- 從歡迎視窗選擇 **Existing Model**.
- 將工作目錄設定在 **exercise\_dir/mod\_09\_lift\_mech\_2**, 把 **Use File Directory as Working Directory** 的打勾拿掉.
- 從 **exercise\_dir/mod\_08\_lift\_mech\_1/completed** 找到 **lift\_mech\_l\_completed.cmd** 打開.

增加拘束條件:

- 利用 **Fixed joint** 將 **base** 固定在 **ground**.
  - 在 **Connectors** 標籤頁下點擊 **Create a Fixed Joint**
  - 不需更改任何預設設定
  - 先點擊 **Base** 在點擊 **ground**, 最後選擇固定位置 **Base.cm**
- 利用 **revolute joint** 將 **mount** 固定到 **base**:
  - 在 **Connectors** 標籤頁下點擊 **Create a Revolute Joint**
  - 使用預設的 **2 Bod-1 Loc**
  - 更改 **Normal to Grid** 為 **Pick Geometry Feature**.
  - 先點擊 **Mount** 再點擊 **Base**, 選擇 **Mount.cm** 作為固定位置.
  - 選擇任何與 **Global y** 方向平行的坐標軸作為旋轉方向.



# Step 1. Constrain Parts

a. 利用 revolute joint 將 shoulder 固定到 mount :


- 利用 Normal To Grid.
- 先點擊shoulder, 點Mount, 再點Mount.cm.

b. 利用 translational Joint 將 boom 固定到 shoulder:

- 使用 Pick Feature.
- 先點選 boom, 點 shoulder, 點 shoulder.cm, 最後選擇一個與 global X方向平行的坐標軸當作方向.

c. 利用 revolute joint 將 bucket 固定到 boom :



- 利用 Normal To Grid.
- 選擇圓柱的左端點作為旋轉中心的位置



# Step 2. Verify and Simulate

To verify your model:




- a. 在 Status bar 右鍵點擊 Information tool stack, 並選擇 Model topology by connections, 所有的part是否均已連接好.
- b. 進行模擬



# Step 3. Add Joint Motion




增加Joint Motion:

- 先利用預設在所有的revolute joint 建立 Rotational Joint Motion (A) ,在所有的Translational Joint 建立 translational motion (B).
  - 下面再利用在模型樹裡用右鍵選擇 Modify 來修改每個 Motion .
- 將連接 mount 跟 base 的 revolution joint 的motion的 Function修改為:
  - $D(t) = 360d * time$




# Step 3. Add Joint Motion (Cont.)

- a. 將連接 shoulder 跟 mount 的 revolution joint 的 motion 的 Function修改為:
  - $D(t) = -\text{STEP5}(time, 0, 0, 0.10, 30d)$
- b. 將連接 boom 跟 shoulder 的 translation joint 的 motion 的 Function修改為::
  - $D(t) = -\text{STEP5}(time, 0.8, 0, 1, 5)$
  - **Note:** if arm is angled downwards, remove (-). Right hand rule.
- c. 將連接 bucket 跟 boom 的 revolution joint 的 motion 的 Function修改為::
  - $D(t) = 45d*(1-\cos(360d*time))$




# Step 4. Run Simulation and Export

- a. 進行一個 1 秒 100 步的模擬.
- b. 利用 **File > Export** 輸出 .cmd 檔.



# Step 4. Run Simulation and Export (Cont.)


下面是分析過程



# WORKSHOP 14

## SPRING DAMPER

彈簧阻尼系統





# Step 1. Create, Build and Constrain New Model

To create a model:

- 在歡迎界面點選 **New Model** 並將工作目錄設定為 **exercise\_dir/mod\_14\_spring\_damper**.
- 建立名為 **spring\_mass** 的模型.

To build and constrain the model:




- 使用預設大小, 在任意位置建立一個方塊, 改名為 **block**, 並更改質量為 187.224.( 在模型樹裡面在**block**點右鍵, 選擇**Modify** 將 **Define Mass By** 設定為 **User Input**, 並在下方的Mass文字方塊輸入187.224).
- 使用 **Translational Joint** 限制 方塊只能在global y方向移動.



# Step 2. Add the Pre-defined Spring Damper

To add a pre-defined spring damper:



- a. 按照前面Workshop所講的，將 Working Grid的原點移動到 block 的 cm.
- b. 在 Force 標籤頁裡找到 Flexible Connection 裡面的 Create a Translational Spring Damper
- c. 在跳出的 Spring 工具列 裡面將 K、C打勾，並分別輸入5跟0.05
- d. 點選 block.cm 作為 Spring 的一個端點
- e. 在任意空白處點右鍵叫出 Location Event.
- f. 把 Rel. to Origin 更改為 Rel. to Grid.
- g. 輸入 0, 400, 0 作為彈簧的第二個端點.
- h. 點 Apply.



# Step 3. Find the Force in Spring Damper at Static Equilibrium

To find the force at static equilibrium:




- 進行一次靜態模擬，在Simulation Control視窗內，將Sim. Type選擇為**Static**，並按Play.
- 如果紅色箭頭沒有顯示數字的話，選擇**Settings**並點選**Force Graphics**，將**Display Numeric Values**打勾.
- 縮小，直到看到箭頭及數字。  
確認是否與下列數值相同：  
 $187.224 \text{ kg} * 9806.65 \text{ mm/s}^2 = 1836.04 \text{ N}$



# Step 4. Run a Simulation and Create a Measure

建立量測:



- 在 Design Exploration 標籤頁裡面 Measures 下, 點選 **Create a point-to-point measure**
- 在出現的工具欄中點選 **Advance**, 將 Measure name 設為 **spring\_length**, To Point 選擇 MARKER\_6, From Point 選擇 block.cm. 按 OK
- 進行 2秒, 50步的模擬.
  - Spring\_length 量測在 t=0 時應該顯示為 400 mm.



# Step 5. Find the Natural Frequency

計算自然頻率：

- a. 再跑一次 static equilibrium simulation.
- b. 不要 reset.
- c. 在Simulation Control 裡找到 **Compute Linear Modes** tool.
- d. 按 **Show Table**.
- e. 跳出的視窗內即會顯示此彈簧質量阻尼系統的自然頻率



MODE NUMBER	UNDAMPED NATURAL FREQUENCY	DAMPING RATIO	REAL	IMAGINARY
1	8.224782E-001	2.583891E-002	-2.125194E-002	+/- 8.222035E-001


# Step 6. Save Your Work

- **To save your work:**
  - a. 存檔為 .cmd
  - b. 關閉 Adams View.

# WORKSHOP 15

## NONLINEAR SPRING

非線性彈簧




# Step 1. Import File and Replace the Predefined Spring Damper

To import file:

- 在Adams歡迎界面點選 **Existing Model** 並設定工作目錄在 **exercise/dir/mod\_15\_nonlinear\_springs**.
- 並開啟位於 **exercise\_dir/mod\_14\_spring\_damper/complete** 的 **spring\_mass\_completed**.

刪除設定好的 pre-defined 彈簧阻尼, 建立 user-defined 的線性彈簧阻尼:

- 在 **Model Browser** >右鍵點擊 **SPRING\_1**>**Delete**, 刪除原有的彈簧阻尼
- 在 Forces 標籤頁, 點擊 Create a single-component
- 將 Run-time Direction 設定為 Two Bodies
- 將 Characteristic 設定為 K and C
- 將K跟C打勾, 分別輸入5.0跟0.05
- 分別點擊 **block** 跟 **ground**作為力所施加的物體, 然後點擊 **block.cm** 跟 **ground.MARKER\_6** 作為力的作用點



# Step 2. Measure Action-Reaction Force

a. 在模型樹裡右鍵點擊

**SFORCE\_1**, 選擇 **Info**. 檢查看看function那欄所顯示的是否與講義Section 14, slide 7 寫的一樣. 我們剛才在設定時選擇K and C Adams就會自動幫我們建構好這個function, 我們當然也可以自己輸入.

b. 在模型樹裡右鍵點擊


**SFORCE\_1** 選擇 **Measure**.

c. 建立一個名為 **spring\_force** 的量測:

d. **Characteristic** 設為 **Force**



e. **Component** 設為 **mag**

f. 進行 2秒, 50步 的模擬, 觀察其震盪的現象.



# Step 2. Measure Action-Reaction Force (Cont.)

- a. 將此次模擬存檔，名為 linear\_force.
- b. 在後處理繪製 **spring\_force** 對 **Spring\_Length** 的圖。  
可以注意到斜率並不是正好等於5，那是因為有阻尼的關係。




# Step 3. Change to a Nonlinear Spring

接下來我們要把線性彈簧阻尼更換成非線性彈簧。


匯入非線性彈簧參數：

- a. 從 File 選擇 Import.
- b. 將下列參數設定好後，選擇 OK.
  - File Type: Test Data
  - Create Splines
  - File to Read:  
`exercise_dir/mod_15_nonlinear_spring/spring_data.txt`
  - Independent Column Index: 1
  - Units: Force
  - Model Name: .spring\_mass
  - “Names in File” 不要打勾
- c. 匯入後，可在模型樹的Elements > Data Elements下找到 SPLINE\_1



# Step 4. Create Spline




- a. 從模型樹的 Data Elements 右鍵點擊 Modify 開啟 SPLINE\_1
- b. 查看SPLINE\_1的內容: 開啟視窗從右上角將View as 改為 Plot
- c. 從模型樹的 Forces 右鍵點擊 Modify 開啟 SFORCE\_1, 點擊 Function 欄位右方三個小點圖示
- d. 如圖所示,輸入 AKISPL 方程式



# Step 5. Compare the Forces

跟線性彈簧的結果做比較：


- a. 進行 2秒, 50步 的動態模擬來驗證更換後的非線性彈簧正常運作.
- b. 將模擬結果存檔為 `non_linear_force`.
- c. 將下列兩個圖做疊圖：
  - `spring_force vs. Spring_Length` 從 `linear_force simulation`
  - `spring_force vs. Spring_Length` 從 `non_linear_force simulation`



# WORKSHOP 16

## SUSPENSION-STEERING SYSTEM II

轉向機構



# Step 1. Import Model and Run a Baseline Simulation


匯入模型:

- 在歡迎界面選擇 Existing Model 將工作目錄設定在 **exercise\_dir/mod\_16\_susp\_steer\_2**.
- 開啟 **susp\_steer\_2\_start.cmd**.

進行一次基線模擬，作為更換joint後的對照組:

To run a baseline simulation:

- 確認steerwheel\_motion的function是常數  $0^\circ$  (Displacement(time) = 0d).
- 進行1秒50步的模擬.
- 將模擬結果存檔為 **with\_joint**.




# Step 2. Deactivate the Revolute Joint

抑制revolute joint.

To deactivate the revolute joint:

- a. 在模型樹里找到 lowerarm\_grnd\_rev 點右鍵.
- b. 選擇 (De)activate.
- c. 把 Object Active 的打勾拿掉.
- d. 在模型樹內此關節就會顯示被抑制.






# Step 3. Create Bushings

在 Lower\_Arm 跟 ground 之間建立bushing.

To create bushings:

- a. 從 Forces 標籤頁, 選擇在 Flexible Connections 裡的 Bushing.
- b. 建立後方的bushing, 在工具欄選擇 2 Bod-1 Loc, Pick Feature:
- c. First Part 在視窗點選 Lower\_Arm
- d. Second Part 在視窗點選 ground
- e. Location 在視窗點選 HP4
- f. Direction Vector (+z axis) 在視窗點選 .Lower\_Arm.bushing\_ref 的 Z-direction.


**Tip:** To easily find the marker .Lower\_Arm.bushing\_ref, find and select **bushing\_ref** under **Lower Arm** tree in the **Model Browser**, which will highlight it in Adams View Model.



# Step 4. Modify Bushings

在模型樹底下找到BUSHING\_1 點右鍵選擇Modify, 並輸入如下圖的參數:

- a. K translational
- b. C translational
- c. K Rotational
- d. C Rotational



Kmatrix	Cmatrix	Preloadmatrix
$\begin{bmatrix} 7.5e3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7.5e3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1.25e3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2.6e4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2.6e4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2.6e2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2.6e2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$



Translational K      Rotational K      Translational C      Rotational C

# Step 5. Create Bushings-2

接著再建立另一個連接點的Bushing:

- a. First Part 在視窗點選 Lower\_Arm
- b. Second Part 在視窗點選 ground
- c. Location 在視窗點選 HP5
- d. Direction Vector (+z axis) 在視窗點選 .Lower\_Arm.bushing\_ref 的 Z-direction
- e. 與上一頁一樣修改新建立的bushing


和前一個bushing的  
參考是同一個哦，  
這樣才能確保兩個  
的轉軸方向一樣



# Step 4. Run a Static Simulation

To run a simulation:



- a. 進行1秒50步的動態模擬.
- b. 將模擬結果存檔為 `with_bushings`.



# Step 5. Review the Results

To review the results:

- a. 開啟 Adams PostProcessor.
- b. 利用 shift 鍵, 將simulation裡的 **with\_joint** 以及 **with\_bushing** 做連選
- c. 將 source 設定為 Measures
- d. 在 Measure 選擇 **Toe\_Angle**
- e. 按 Add Curves



# Step 6. Save Your Work

- 存檔.
  - a. 利用 Export 存成 cmd 檔案.
  - b. 關閉Adams View